

Prioritaire risico's per processtap voor flexografisch bedrukken folie

Inktoets	Handling inkt	Drukwerk voorbereiding	Corona behandeling	Drukken	Drogen inkt	Tunneldrogen	Koelen	In lijn snijden	Opwickelen	Lamineren	(na)wikkelen / snijden	Handmatig verpakken	Expeditie
fysieke belasting gevaarlijke stoffen transportveiligheid	fysieke belasting gevaarlijke stoffen transportveiligheid	geluid fysieke belasting gevaarlijke stoffen machineveiligheid	geluid gevaarlijke stoffen machineveiligheid	geluid gevaarlijke stoffen transportveiligheid machineveiligheid	geluid gevaarlijke stoffen machineveiligheid	geluid gevaarlijke stoffen machineveiligheid	machineveiligheid	geluid machineveiligheid	fysieke belasting transportveiligheid machineveiligheid	geluid gevaarlijke stoffen transportveiligheid machineveiligheid	geluid fysieke belasting transportveiligheid machineveiligheid	fysieke belasting transportveiligheid	fysieke belasting transportveiligheid
Opslag oplosmiddel	Handling oplosmiddel			Lamineren	Schoonmaken							Machinaal verpakken	
fysieke belasting gevaarlijke stoffen transportveiligheid	fysieke belasting gevaarlijke stoffen transportveiligheid			geluid gevaarlijke stoffen transportveiligheid machineveiligheid	fysieke belasting gevaarlijke stoffen machineveiligheid							transportveiligheid machineveiligheid	
Opslag substraat	Handling substraat												
fysieke belasting transportveiligheid	fysieke belasting transportveiligheid												

AANMELDEN Goede Praktijken:
 Arboplaats B.V.
huib.arts@arboplaats.nl
 tel: 06-19194818